

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：西河镇车龙村张弼士博物馆道路安装护栏工程

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：何钰菲

联系电话：13549122039

填报日期：2023 年 6 月 16 日

一、基本情况

(一) 项目基本情况。

1. 工程地点：大埔县西河镇车龙村。
2. 主要建设内容：张弼士博物馆道路护栏安装工程。

(二) 项目决策情况。工程 2021 年 4 月 17 日开始施工，2021 年 5 月 2 日完工。

(三) 绩效目标。

大埔县西河镇车龙村张弼士博物馆道路安装护栏工程的实施，实现经济效益、社会效益和生态环境效益。

二、绩效自评工作组织情况

成立了大埔县绩效考评工作领导小组进行绩效考评工作。

三、绩效自评结论：合格。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

(2) 目标设置。项目主要建设内容：道路护栏安装。

(3) 保障措施。为确保项目顺利实施，成立项目建设小组，协调解决工作中的问题。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位：到位。

(2) 资金分配：合理。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付：及时。

(2) 支出规范性：合规。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。1、建立严密的工作责任制，明确责任及分工；2、加强施工管理，严格把好质量。

(2) 管理情况。1、严格执行工程施工制度；2、施工组织规范有序；3、加强工程和财务管理，确保项目工程建设按期、按质、按量完成；

(三) 产出分析

1. 经济性。提升周边道路安全，保护人民财产。

2. 效率性。通过本次工程，提升当地人居环境。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

通过本次工程对西河镇车龙村张弼士博物馆道路安装护栏工程，有效提升博物馆周边整体水平，促进地方经济的持续发展。

2. 公平性

通过项目的建设，生态环境得到优化，促进了项目区所在地的经济发展。

五、主要绩效。

(1) 推进社会和谐。(2) 构建节约型社会。(3) 实现环境友好。

六、存在问题：无。

七、下一步工作计划。

抓好项目建成后的维护管理。